

































 A	 B	 C	 D	 Ø4.0x30mm E	 Ø3.0x20mm F	 G	 680mm H	 I	 J	 Ø3.5x13mm K	 N	 Ø4.0x35mm O
8	8	1	2	4	15-20	4	1	4	4	8	4	4

 S	 T
2	2











40 D 4S BB




KUH.60028




KUH.60027

KUH.90004



KUH.90003



KUH.90003




KUH.90039

WST.0045

WST.0044

x3



 A 26	 B 8	 E1 8	 E9 2	 F2 4	 I5 4
 M 24	 O 1	 O11 1	 P4 2	 P5 32	 P6 12
 P7 8-10	 R3 4	 S23 4	 U 8	 Z3 4	 Z4 4



ISM-KUH-00918





1

$\pm 8 \times 30 \text{ mm}$  A 18	0,05  O11 1
--	---













2




0,05  O11 1
--









3




4

L=450mm  I5 4	±5.0x13mm  M 24	6.5x48x16  F2 4	 Z3 4	±3.5x20mm  P6 12	±8x30mm  A 8
--	--	--	---	---	---








x2



x2


5

6,4 x 50mm  B 4	 O 1	 E1 4
---	---	--




6

6,4 x 50mm



B

4





O

1




E1

4




E1




O

B

7



A=B







8

+3.0x20mm



P7

8-10




9

+3.5x13mm









P5

8









Z4

4



10


L=450mm  I5 4	3.5x13mm  P5 24
--	--









x3

11

M4x22mm  U 8	 S23 4
--	---






x3





12



$\pm 4.0 \times 45 \text{mm}$  P4 2	 E9 2
---	--







13







$\pm 4.0 \times 35 \text{mm}$  R3 4
--








13






60 D 1F BB













 A 8	 B 8	 E1 8	 E9 2	 F2 4	 HG 2	 J 4
 O 1	 P4 2	 P5 4	 P7 8-10	 R3 4	 S23 1	 U 2



ISM-KUH-00928

6.5x48x16	±8x30mm	±35/0mm	±3.5x13mm
			
F2	A	HG	P5
4	8	2	4




2

6,4 x 50mm



B

4




O

1




E1

4



E1



O




B

KUH.90011

KUH.90010

KUH.10226

KUH.40007




3

6,4 x 50mm



B

4



O


1



E1

4

E1



O

B


KUH.90011

KUH.90010



KUH.10226

KUH.10225





KUH.40007



4





5





6

$\pm 4.0 \times 45 \text{ mm}$  P4 2	 E9 2
---	---







7














$\pm 5 / 19 \text{ mm}$  J 4
--






8






9






M4x22mm	
	
U	S23
2	1







80 ZL 2F BB



KUH.40027



KUH.90113

KUH.90114

KUH.60055

KUH.10041

KUH.10042

KUH.60055


KUH.40027

KUH.90040

KUH.70138

KUH.70138








8x30mm A 8	6,4 x 50mm B 8	4.0x45mm E1 8	3.5x13mm E9 2	6.5x48x16 F2 4	35/0mm HG 4
O 1	4.0x45mm P4 2	3.5x13mm P5 8	3.0x20mm P7 4	S23 2	M4x22mm U 4



ISM-KUH-00927

1





6.5x48x16	ø8x30mm	ø35/0mm	ø3.5x13mm
			
F2	A	HG	P5
4	8	4	8



x2




2

6,4 x 50mm		
		
B	O	E1
4	1	4







3

6,4 x 50mm		
		
B	O	E1
4	1	4






4

$\varnothing 3.0 \times 20 \text{ mm}$  P7 4











5









$\varnothing 4.0 \times 45 \text{ mm}$  P4 2	 E9 2
--	--






6



















7












												
A	B	C	D	E	F	I	J	K	M	O	L	N
12	12	1	2	4	15	4	4	8	4	4	2	4




Pakował:	Szanowny kliencie. W razie reklamacji jakościowej lub ilościowej proszę podać nr pakującego oraz nr elementu. Achtung: Bei eventuellen Beanstandungen, bitten wir Sie die Nr. des packers sowie die, des fehlenden bzw. beschädigten Teiles unbedingt anzugeben. Dragi kupci. Prilikom eventualne reklamacije morate obavezno navesti broj pečata koji je na paketu i broj dijelova koji nedostaju ili su oštećeni u paketu. Jedino u tom slučaju možemo prihvatiti Vašu reklamaciju kao valjanu. Unaprijed Vam zahvaljuje Vaš. Dear Customer. We regret to inform you, that in time complaint please give No packer and No missing and spoil element.
----------	--

SZAFKA GÓRNA 40
SKRINKA HORNÁ 40
HÄNGESCHRANK 40
WALL UNIT 40
HAUT 40
















(KUH.70063)

Ø5



ISM-KUH-00425








 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 I	 J	 K	 L	 M
8	8	1	1	2	10-15	8	2	2	4	2	4



Pakował:





Szanowny kliencie.
W razie reklamacji jakościowej lub ilościowej proszę podać nr pakującego oraz nr elementu.
Achtung: Bei eventuellen Beanstandungen, bitten wir Sie die Nr. des packers sowie die, des fehlenden bzw. beschädigten Teiles unbedingt anzugeben.
Dragi kupci.
Prilikom eventualne reklamacije morate obavezno navesti broj pečata koji je na paketu i broj dijelova koji nedostaju ili su oštećeni u paketu. Jedino u tom slučaju možemo prihvatiti Vašu reklamaciju kao valjanu. Unaprijed Vam zahvaljuje Vaš.
Dear Customer.
We regret to inform you, that in time complaint please give No packer and No missing and spoil element.

SZAFKA GÓRNA 60
 SKRINKA HORNÁ 60
 HÄNGESCHRANK 60
 WALL UNIT 60
 HAUT 60








(KUH.70065)














Ø5



(KUH.10026)

(KUH.70065)



												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8	8	1	1	2	10-15	8	2	2	2	4	2	4

Pakował:

Szanowny kliencie.

W razie reklamacji jakościowej lub ilościowej proszę podać nr pakującego oraz nr elementu.

Achtung: Bei eventuellen Beanstandungen, bitten wir Sie die Nr. des packers sowie die, des fehlenden bzw. beschädigten Teiles unbedingt anzugeben.




Dragi kupci.

Prilikom eventualne reklamacije morate obavezno navesti broj pečata koji je na paketu i broj dijelova koji nedostaju ili su oštećeni u paketu. Jedino u tom slučaju možemo prihvatiti Vašu reklamaciju kao valjanu. Unaprijed Vam zahvaljuje Vaš.



Dear Customer.

We regret to inform you, that in time complaint please give No packer and No missing and spoil element.







ISM-KUH-00431



40 D 4S BB




KUH.60028



KUH.60027

KUH.90004




KUH.90003

KUH.10056

KUH.90004



KUH.90003




KUH.90039

WST.0045

WST.0044

x3



8x30mm A 26	6.4 x 50mm B 8	E1 8	E9 2	6.5x48x16 F2 4	L=450mm I5 4
5.0x13mm M 24	O 1	O11 1	4.0x45mm P4 2	3.5x13mm P5 32	3.5x20mm P6 12
3.0x20mm P7 8-10	4.0x35mm R3 4	S23 4	M4x22mm U 8	Z3 4	Z4 4



ISM-KUH-00918


1

$\pm 8 \times 30 \text{ mm}$  A 18	0,05  O11 1
--	---













2




0,05  O11 1
--










3








4

L=450mm  I5 4	±5.0x13mm  M 24	6.5x48x16  F2 4	 Z3 4	±3.5x20mm  P6 12	±8x30mm  A 8
--	--	--	---	---	---




5

6,4 x 50mm  B 4	 O 1	 E1 4
---	---	--




6

6,4 x 50mm



B

4





O

1




E1

4




E1



O


B

7



A=B

BA







8

+3.0x20mm



P7

8-10




9

+3.5x13mm









P5

8









Z4

4



10


L=450mm  I5 4	3.5x13mm  P5 24
--	--









x3

11

M4x22mm  U 8	 S23 4
--	---






x3





12



$\pm 4.0 \times 45 \text{mm}$  P4 2	 E9 2
---	--



13



$\pm 4.0 \times 35 \text{mm}$  R3 4
--



13

