


K1S



PL: INSTRUKCJA MONTAŻU

EN: ASSEMBLY MANUAL


CZ: PŘÍRUČKA PRO MONTÁŽ

SK: PRÍRUČKA PRE MONTÁŽ

DE: MONTAGEANLEITUNG

SR: UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

NL: MONTAGE-INSTRUCTIES



PL:

OSTRZEŻENIE PRZED WYWRÓCENIEM SIĘ

Produkt musi być na stałe przymocowany do ściany dołączonymi uchwyty, aby uniknąć śmiertelnego wypadku, gdy się przewróci. W pakiecie są tylko śruby pozwalające na przykręcenie uchwytów do produktu, które zapobiegają przewróceniu się produktu. Prosimy o skontaktowanie się ze specjalistycznym sklepem lub fachowcem w sprawie śrub lub kołków, które należy zastosować do danego typu ściany.

EN:

ANTI-TOPPLE WARNING!

This product has to be permanently fixed to the wall with the bracket(s) included, to avoid fatal injury in case it topples over. The pack only contains screws for fastening the anti-topple bracket(s) itself to the product. Please contact your DIY or hardware store for advice on the correct type of screws/raw plugs for your type of wall.

CZ:

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SKLOPENÍ!

Tento výrobek musí být trvale připevněn na stěnu pomocí přiložených držáků, aby nedošlo ke smrtelnému zranění, kdyby se sklopil. Sada obsahuje pouze šroubky pro upevnění držáků zabírajících sklopení k výrobku. Ohledně správného typu vrutů/hmoždinek pro daný typ stěny se obraťte na vhodný obchod nebo železářství.

SK:

VÝSTRAHA PRED PREVRÁTENÍM!

Tento produkt musí byť natrvalo pripevnený k stene pomocou dodanej(-ých) konzoly (konzol), aby sa predišlo smrteľnému úrazu v prípade, že sa prevráti. Balenie obsahuje iba skrutky, ktorými sa pripevňujú k produktu samotné konzoly chrániace pred prevrátením. Kontaktujte miestnu predajňu pre domáчих majstrov alebo železiarstvo, kde vám poradia ohľadom správneho typu skrutiek/príchytek pre váš typ steny.

DE:

ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Dieses Produkt muss mit der/den mitgelieferten Halterung(en) dauerhaft an der Wand befestigt werden, um tödliche Verletzungen im Falle eines Umkippens zu vermeiden. Die Verpackung enthält lediglich Schrauben zur Befestigung der Kippschutzhalterung(en) am Produkt. Für Informationen zur richtigen Schrauben-/Dübelart für Ihren Wandtyp wenden Sie sich bitte an Ihren Baumarkt.

SR:


UPOZORENJE O OPASNOSTI OD PADA!
























Ovaj proizvod mora stalno da bude pričvršćen za zid držačem (držačima) iz pakovanja, da bi se izbegla smrtonosna povreda u slučaju da proizvod padne. Pakovanje sadrži samo šrafove za pričvršćavanje na proizvod držača protiv padanja. Kontaktirajte prodavnicu "Uradi sam" ili gvozdarsku radnju za savet o ispravnoj vrsti šrafova/tiplova za tip zida koji imate.





NL:

WAARSCHUWING KANTELBEVEILIGING!


Dit product moet met de haak/haken permanent bevestigd worden aan de muur om verwondingen met dodelijke afloop te voorkomen indien deze omkantelt. De verpakking bevat enkel schroeven om de haken voor kantelbeveiliging op het product vast te maken. Contacteer uw doe-het-zelfzaak of bouwmarkt voor advies over het correcte type schroeven/rawlplugs voor uw soort muur.






A1 x22  $\varnothing 8 \times 35 \text{mm}$	B1 x22  $\varnothing 5 \times 38 \text{mm}$	C1 x16  $\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	C2 x6  $\varnothing 12 \times 10 \text{mm}$	E1 x12  $\varnothing 5 \times 16 \text{mm}$
G1 x62  26mm	G3 x18  22x10mm	J1 x6  $\varnothing 21 \text{mm}$	J6 x8  $\varnothing 21 \text{mm}$	P10-CL x3  350mm
P10-CR x3  350mm	P10-DL x3  350mm	P10-DR x3  350mm	T4 x2  75x28x16 mm	U7 x6  118x22mm
W2 x28  $\varnothing 3,5 \times 16 \text{mm}$	W8 x12  $\varnothing 3 \times 25 \text{mm}$	X2 x6  M4x16mm	X3 x6  M4x22mm	Y1 x12  $\varnothing 8 \times 1,5 \text{mm}$
Y5 x12  $\varnothing 15 \times 20 \text{mm}$	Z1 x6  50x40, H=2	Z3 x4  $\varnothing 35$, ZK0	Z4 x2  $\varnothing 35 \text{mm}$, ZK9	




Nr	L[mm]	W[mm]	H[mm]	PCS	BOX
001	1057	100	12	2	1/3
002	1049	100	12	1	1/3
007	395	160	18	1	2/3
008	395	160	18	1	2/3
009	649	395	18	2	2/3
022	160	395	18	1	2/3
024	395	649	18	1	2/3
113	868	400	15	1	1/3
114	868	400	15	1	1/3
115	868	400	15	1	1/3
116	868	400	15	1	1/3
221	1237	428,5	86	1	3/3
213	1270	445	72	1	3/3
307	375	400	15	1	1/3
308	382	400	15	2	1/3
508	902	402	2,5	2	3/3
509	902	390	2,5	1	3/3
510	352	340	2,5	2	3/3
511	352	334	2,5	1	3/3






4

P10-CL x1




350mm

P10-CR x1




350mm

W2 x4



Ø3,5x16mm



W2

P10-CR

W2

114

P10-CR

113

P10-CL





W2


P10-CL

W2

5



A1 x8




Ø8x35mm

C1 x8



Ø15x12mm

Z1 x2





50x40, H=2

115

C1


116

A1




6


P10-CL x 1



P10-CR x 1




W2 x 4




7



P10-CL x 1





P10-CR x 1




W2 x 4



8




9







10

Y5 x 12




Ø15x20mm

213




11

G1 x 62




26mm







G3 x 18



22x10mm




G1



$A=B \equiv 90^\circ$


12

T4 x2








75x28x16 mm

W2 x4




Ø3,5x16mm





13

E1 x12




Ø5x16mm



14

W2 x 12




Ø3,5x16mm

Y1 x 6




Ø8x1,5mm

Z3 x 4








Ø35, ZK0

Z4 x 2




Ø35mm, ZK9




15

U7 x 3







118x22mm

X3 x 6




M4x22mm



16

B1 x6





Ø5x38mm

Y1 x6




Ø8x1,5mm



17

A1 x6





Ø8x35mm

C2 x6




Ø12x10mm




18

U7 x3




118x22mm

X2 x6




M4x16mm

J1 x6




Ø21mm



x3


19

P10-DL x3




350mm

P10-DR x3




350mm

W8 x12



Ø3x25mm


P10-DL



W8


W8

P10-DR





W8

W8



x3

20



21

J6 x8



Ø21mm

