
















Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.





		
28	42	1
		
100-110 4.0x13mm	6	6
		
86	2	1
		
8	24	8
		
1	6	








Przednia część płyty - okleina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.

250



zmiar przekątną



250

