



138



Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.





20	30	1	100-110
		4.0x13mm	
4	4		
4	4	68	4
2	8	4	8
4	2		






Przednia część płyty - okelina PCV.
The front part of the board - veneer PCV.










138



zmiar przekątną



138



138

